

Wartung SWA im Schacht verbaut

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80116S-CH

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Wartung SWA im Schacht

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein

Schachtanlagen:

-Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Nicht enthalten sind Kosten für:

- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche
- Arbeitsleistungen (z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen)
- Wartezeiten und Gebühren bei Bergbahnbenutzung und Nutzung mautpflichtiger Strecken sind nicht in den Kosten enthalten
- Eventuell benötigte Behördenvertreter sind nicht in den Kosten enthalten

Hinweise:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- RSV müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb

gewartet werden.

- Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung.
- Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber
- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
- Preis incl. An- und Abfahrt in der Schweiz